

# ユーザーニュース

## ラベル・シールがくっつく悩み・・・

例えば・・・

ラベル・シールの切れ端がダストボックス内面に貼り付いてしまう・・・




トシカルコーティングを施す事で  
事前に粘着障害を防止・解決  
出来ます！

### 解決事例 その1

#### 包装機器メーカー様での事例・・・

ラベル・シールの打ち抜き加工時、不要となるラベル・シールの切れ端が発生する。このラベル・シールの切れ端はエアで吹き飛ばされ、打ち抜き装置付属のダストボックスに回収される。その際、ラベル・シールの切れ端がダストボックス内面に貼りついてしまい清掃作業に手間がかかっていた。ダストボックス内面となる部分にトシカルS UNA800GY加工後はラベル・シールの切れ端が貼り付いてしまうことがなくなり、清掃時間が大幅に短縮され生産性に大きく貢献しました。

ダストボックスの内面となる部分にUNA800GYコーティング



ラベル・シールの切れ端がダストボックス内面に貼付かなくなり、切れ端の回収作業時間が短縮された。

#### 参考・・・アクリル系粘着テープとの剥離力測定データ

表面処理面の種類	測定結果
トシカルS <sup>®</sup> UNA800GY	0g
テフロンPTFEコーティング	250～300g
sus304 未処理品	800～900g

測定方法:25mm巾のアクリル系粘着テープを各表面処理面に荷重3kg/cm<sup>2</sup>にて押し当て 約1cm/秒で90°方向に剥離するのに要する力を測定した



ご用命、ご相談は・・・

## フロロコート新潟

ヘッドオフィス・北長岡工場

〒940-0021 新潟県長岡市城岡1丁目5-17

TEL 0258-24-1756 FAX 0258-24-7526

高見工場

高見工場 〒940-0006 新潟県長岡市東高見2-2-14

TEL 0258-36-9737 FAX 0258-36-9737

<http://www.fluorocoat-niigata.jp/>